

TABELLA DIAGNOSTICA

Modelli:
XFETTO DCI V2 - REVE DCI V2 (MRF301R5IBA)

AUTO-DIAGNOSI

SPIE			POSSIBILE CAUSA
STANDBY	OPERATION	TIMER	
F	F	O	Sonda aria interna difettosa
F	F	●	Sonda aria esterna difettosa
O	F	F	Sonda scambiatore aria interna difettosa
●	F	F	Sonda scambiatore aria esterna difettosa
F	O	O	Sonda mandata compressore difettosa
F	●	O	Malfunzionamento scheda elettronica (protezione di corrente)
F	O	●	Malfunzionamento scheda elettronica (protezione di temperatura)
F	●	●	Malfunzionamento PFC (sistema di correzione fattore di potenza)
O	F	O	Malfunzionamento del sistema evacuazione condensa

O = SPIA spenta

● = SPIA accesa

F = SPIA intermittente

(*) "PFC" è una funzione speciale assolta dalla scheda di potenza per gestire e tenere sotto controllo l'alimentazione fornita all'unità.
La segnalazione di questo evento è da intendersi come una protezione automatica del sistema contro i disturbi e le instabilità presenti sull'alimentazione di rete.